

# Recuplast

## CIELOS RASOS

### ANTIHONGO

#### DESCRIPCIÓN

Pintura al látex que, por su película de alta porosidad, evita los problemas de condensación de humedad, especialmente en baños, cocinas o ambientes mal ventilados. De muy alto cubritivo y blancura, posee potentes fungicidas que impiden por al menos 3 años el desarrollo de hongos sobre su superficie.

#### USOS

Pintura de terminación para cielos rasos, apta para ser aplicada sobre yeso, revoque, hardboard, etc.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** copolímero acrílico en dispersión acuosa.

**Pigmento:** dióxido de titanio y cargas inertes.

**Peso específico:** 1,41.

**Rendimiento:** 8 a 10 m<sup>2</sup> por litro por mano.

**Color:** blanco.

**Brillo:** mate.

**Número de manos:** 2.

**Secado tacto:** 30 minutos.

**Repintado mínimo:** 3 horas.

**Solvente de limpieza y dilución:** agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.

#### SUSTRATO

##### • Tratamiento previo

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, gritud, adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. Es particularmente importante eliminar toda contaminación con microorganismos sobre los cielos rasos antes de pintar. Esto puede hacerse con solución de lavandina. No dejar restos de los productos de limpieza. En repintados sobre productos con brillo, lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

En estos casos y en general, sobre superficies de absorción alta o despereja, aplicar previamente Fijador Sellador o Primer Sellador Súper Concentrado Sinteplast adecuadamente diluido con agua (no debe quedar con brillo).

Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite Sinteplast o Primer Superficies Difíciles Sinteplast adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Utilizar Enduido Plástico Interior Sinteplast o Enduido en Polvo Sinteplast para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies a pintar. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

Repetir la aplicación de Fijador al Aceite Sinteplast o Primer Sellador Súper Concentrado Sinteplast sobre las zonas enduidas.

#### APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir Recuplast Cielos Rasos, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete. Al cabo de 3 o 4 horas se puede dar la segunda mano. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

#### SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



#### PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**  
**Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:**  
**(011) 4962-6666**